二〇一六年八月十七日 星期三 農曆丙申年七月

五、調取戰車維修保養、履帶採購資料

標・變成了鐵棺材。

「作弊」取得合格證

據了解 · 因戰重駕駁在进行戰

車訓練時·常登現履帶膠塊異常脫

調取本案事故戰車案發前所有相關保修紀錄,並訊問事故戰車維修及保養 力維持在 750PSI, 持續 30 秒以上, 符合 CM11 戰車操作手冊所要求(戰車操作 車壓力表,於30秒內煞車壓力不可下降),並填載車輛機動任務前、後鑑濾檢 機械故障情形。

人員,確認事故戰車在參與演訓任務前,曾檢查煞車系統,踩踏煞車踏板,煞車壓 前,踏踩煞車踏板,煞車壓力表壓力須達 750-900PSI 之間,煞車踏板固定並注意煞 查表後才出任務,排除有人為維修保養不當之因素,造成事故戰車在執行任務中有

【王澗華、游仁汶/台北報 導】陸軍五六四旅一輛CM11型戰 落·因此循正常管道向上反映,讓 軍昨在演習中不幸掉入溪中,造成 國防部開始重視此事。國防部於 人・夏改測試報告・譲敬書 3死1重傷。事實上該型戰車履帶膠 2012年期間 - 發現有多名負責審 弊」取得合格證。 塊曾因官商勾結弊案·導致膠塊品 核、驗收戰重履帯的軍士官・涉嫌 是否用劣質品待例 質不良經常脫落:直接磨損履幣, 按月收取2萬元賄賂·放水讓不合 甚至會造成履帶斷裂,而讓戰重無 法行動作戰,若在戰時一就會成為

格廠商五年內取得近百件、總額逾 15億元的戰車履帶等軍品標案·因 此才將此案移送司法偵翻。

般軍戰車或是反裝甲武器的攻擊目 而新北地檢署去年查出業者敬 昌公司因有意生產戰車M60A3與 CM11的魔帶體塊總成。但2011年 的試製電品試路800公里後。磨失 面積明明超標而不合格。卻勾結兵 整中心鑑測處主任中校劉博又等

但新北檢昨表示,當時# 訴未查獲後續敬昌是否有生而 給國軍使用·昨天的意外是都 質履帯零件導致。仍須由屏東 者胸香。

而時代力量立法院黨團總 永明昨認為,這次軍方重大意 有很大原因恐與履帶採購弊? 駒・可能是「人謀不臧」所致・要 求國防部從嚴護處。

臺灣屏東地方法院檢察署 函(稿) 地址: 屏東市棒球路 11 號 傳真: 08-7511105 郵連區號:10462 地址:畫克市中山區北安路 409 號 受文者: 國防部政風室 發文日期: 中華民間 105 年 9 月 6 日 發文字號: 華檢錄 臣 (景) 105 恒相 83 字幕 23874 ^第 生間: 空等是無害條件或係害期限: 管等是無害條件或係害期限: 無條:臺灣新北地方法院檢察署104年度頒字第3959-15465・17929 號等案件起跡書 主旨: 惠請提供如說明欄所示事項,請查照 一、本署辦理 105 恆相字第 83 號案件, 亟寫上閒資料 量、履約情形、履約後各該品項之流向等文件影本。 、 息請說明陸軍裝甲第五六四旅裝備 CM11 戰車 (編號:軍 9-20349 號)之履帶膠塊撥補情形,並請提供相關資料(請 含各該標案合約、歷次履帶膠塊保修撥補情形明細及相關 四、本業聯絡人:景般檢察事務官王陳龍,電話:(08)7535211 轉 5627 -正本:國防部(政風室) 检察長 林 〇 〇 185 N-F SET

公文文稿

查

作

為